

CERTIDÃO

Autos: 0003971-34.2011.8.24.0011

Classe: Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Certifico, para os devidos fins, que tornei sem efeito o(s) documento(s) substituído(s) por essa certidão, pelo seguinte motivo:

digitalizado com erro.

Brusque, 24 de janeiro de 2019.

Ademir Luiz Tognon

Laudo de Avaliação Complementar de Equipamentos

Buttner S/A Ind. e Comércio

**Nota: O presente Laudo de Avaliação é composto de 25 páginas, todas
devidamente rubricadas, sendo a página de Resumo de Valores assinada.**

25/1/2019

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

LAUDO DE AVALIAÇÃO

| | |
|---|-----------|
| I – ASPECTOS GERAIS | 3 |
| I.1 – OBJETIVO E FINALIDADE | 3 |
| I.2 – AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 3 |
| I.2.1 – NÍVEL DE RIGOR | 3 |
| I.2.2 – OBJETIVO DA AVALIAÇÃO | 3 |
| I.2.3 – VISTORIA DOS BENS | 3 |
| I.3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 4 |
| I.4 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 4 |
| I.5 – ROTEIRO DE CÁLCULO | 6 |
| I.6 – RESUMO DO VALOR DOS EQUIPAMENTOS AVALIADOS | 9 |
| I.7 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVALIADOS | 10 |
| I.8 - ANEXO – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO..... | 16 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I – ASPECTOS GERAIS***I.1 – OBJETIVO e FINALIDADE***

O presente laudo de avaliação tem por objetivo, determinar o valor de mercado de equipamentos de produção têxtil pertencentes à empresa Buettner S/A – Ind. e Comércio, CNPJ 82.981.812/0001-20, localizada na Rua Edgar Von Buettner, 941, CEP 88.355-350, localizada na cidade de Brusque/SC, a pedido do Dr. Gilson Sgrott, para que seja efetuada a venda/leilão dos mesmos.

I.2 – AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS***I.2.1 – NÍVEL DE RIGOR***

Ao presente trabalho de avaliação imprimiu-se o nível de rigor de uma "Avaliação Normal", conforme definição contida na Norma Brasileira N.B.R. 8977 – Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações e Complexos Industriais da Associação Brasileira de Normas Técnicas – A.B.N.T.

I.2.2 – OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

O presente trabalho objetiva determinar o Valor de Mercado, para fins de venda/Leilão de diversos equipamentos e bens.

I.2.3 – VISTORIA DOS BENS

Procedemos à vistoria dos bens, com o objetivo de efetuar :

- a) o levantamento físico dos itens a serem avaliados, os quais foram privilegiados conforme a relação fornecida pela contratante e constatada a existência física da maioria dos bens in-loco, e alguns poucos que não se encontravam na empresa, por já terem sido negociados;
- b) a apreciação do estado de conservação e manutenção dos mesmos : constatamos que alguns bens, se encontram em estado de abandono (muita poeira, e sem operar), a conservação e a manutenção sem ser executadas de acordo com as recomendações dos fabricantes, desde 12/2014, enquanto outros, a grande maioria, encontra-se em pleno funcionamento, tendo sido arrendados a outra empresa, que os continua mantendo, com pequeno nível de manutenção preventiva, conforme responsáveis atuais, mas mesmo assim os elementos não encontram-se em estado de decomposição grave (ferrugens e outros problemas).

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para obtenção do valor final, baseamo-nos em critérios técnicos consagrados, tradicionalmente aceitos (*método do custo*), atribuindo valores aos bens relacionados a partir dos seus valores de reposição (novos), por consulta no mercado, aos antecedentes registrados e a pesquisa realizada junto a fornecedores de equipamentos em estado semelhante, inclusive Internet.

Para tanto fez-se uso dos métodos de depreciação de Caires em conjunto com o de Ross-Heidecke, (dois métodos bem conhecidos e consagrados na área de engenharia de avaliações), de modo a melhorar a metodologia tradicional de avaliação de máquinas e equipamentos obtendo-se desta forma o valor de mercado do bem, mais aproximado do real, conforme explanado no XVII COBREAP – CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS – IBAPE/SC – 2013, pelos autores Agnaldo Calvi Benvenho, Eng. Mecânico, Especialista em Engenharia de Avaliações e Perícias e Alexandre Gustavo Sabino Eng. Mecânico, Mestre em Engenharia de Produção, Especialista em Engenharia de Avaliações e Perícias, onde os autores demonstram a maior efetividade na aproximação do valor do bem avaliado com seu respectivo valor de mercado, quando os dois métodos são utilizados em conjunto.

Sua depreciação tem por base o uso que a máquina e/ou equipamento ou outro bem avaliando tiveram até a data do laudo e levando em conta os aspectos físicos e funcionais; vida econômica útil; idade aparente; estado geral de conservação e de manutenção.

I.4 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Para efeito de avaliação, procedemos à classificação das máquinas e/ou equipamentos em categorias, adaptando o método de Heidecke, que foi elaborado para avaliações de imóveis, tendo-se desta forma, a necessidade de adaptar a tabela de critérios para determinação do estado de conservação de modo a permitir o enquadramento e consequentemente estipular o conceito e estado das máquinas/equipamentos a serem avaliados. Assim, apresenta-se as Tabela abaixo, contendo a adaptação realizada na tabela de Heidecke para avaliação de máquinas e equipamentos e a definição dos percentuais de depreciação que será realizado na avaliação da máquina/equipamento :

| ESTADO | CONCEITO | CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
|--------|----------------------|--|
| 1,0 | NOVO | Máquina/equipamento, com até seis meses de uso e sem danos. |
| 1,5 | ENTRE NOVO E REGULAR | Quando a máquina/equipamento em questão, apesar de já submetido ao uso, apresenta-se nas condições de novo ou bem próximo disso. Não recebeu e nem necessita de reparos. |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

| ESTADO | CONCEITO | CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
|--------|---------------------------------------|---|
| 2,0 | REGULAR | Quando o objeto de serviço de recuperação ou de restauração recente deixou a máquina/equipamento em condições próximas ao de novo. Quando da existência de atividade de manutenção permanente e eficiente que mantém a aparência e/ou uso em condições de novo; Requer apenas limpeza sem utilização de mão de obra especializada para manter a máquina/equipamento em boas condições de uso/aparência. |
| 2,5 | ENTRE REGULAR E REPAROS SIMPLES | Atividade de manutenção eventual ou periódica que mantém uma boa aparência e condições normais de uso, mas sem o aspecto de novo ou recuperação recente. Requer intervenções superficiais em pontos localizados para recuperação de desgastes naturais. Pode requerer mão de obra especializada com uso de instrumentos especiais. |
| 3,0 | REPAROS SIMPLES | Requer intervenções em pontos localizados ou em partes/componentes definidos para restauração de aspectos e/ou funcionalidades originais. Necessitam de serviços generalizados de manutenção e limpeza. Implicam a realização de serviços superficiais ou reparos de partes ou componentes definidos/ localizados com mão de obra especializada. Não comprometem a operação e a funcionalidade. |
| 3,5 | ENTRE REPAROS SIMPLES E IMPORTANTES | Requer intervenções generalizadas na maior parte da máquina/equipamento, ou com profundidades em peças ou componentes específicos sob pena de comprometimento iminente de operação e segurança. Implica restauração ou recuperação com remoção/substituição/adição de elementos ou peças com mão de obra especializada |
| 4,0 | REPAROS IMPORTANTES | Requer intervenções generalizadas e com profundidade em partes ou peças críticas sob o aspecto de estética, salubridade, segurança e funcionalidade. Implica restauração ou recuperação com remoção/substituição/adição de elementos ou peças com mão de obra especializada |
| 4,5 | ENTRE REPAROS IMPORTANTES E SEM VALOR | Restauração total de elementos ou peças importantes. Degradação generalizada e com alto grau de exposição. Alto nível de comprometimento da funcionalidade, segurança e operação. |
| 5,0 | SEM VALOR | Máquina/equipamento em estado de demolição. Sem condição de operação ou uso. |

Adaptação dos critérios de Heidecke para determinação do estado de conservação

Fonte: Adaptado de Dantas (2005)

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

| Condições Físicas | Estado | Conceito | EC | Depreciação (%) |
|-------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|
| Não sofreu nem requer reparos | Novo | 1,0 | 1,0000 | 0,00% |
| | Novo-Regular | 1,5 | 0,9968 | 32,00% |
| Requer pequenos reparos | Regular | 2,0 | 0,9748 | 2,52% |
| | Regular-Rep. simples | 2,5 | 0,9191 | 8,09% |
| Requer reparações simples | Rep. simples | 3,0 | 0,8190 | 18,10% |
| | | 3,5 | 0,6680 | 33,20% |
| Requer reparações importantes | Rep. import. | 4,0 | 0,4740 | 52,60% |
| | Rep. import-sem valor | 4,5 | 0,2480 | 75,20% |
| Valor de demolição (residual) | Sem valor | 5,0 | 0,0000 | 100,00% |

Critérios de Heidecke e seus respectivos percentuais de depreciação

Fonte: Adaptado de Dantas (2005)

I.5 – ROTEIRO DE CÁLCULO

O Valor de Mercado de cada bem foi obtido partindo-se do Valor de Reposição (Valor de Novo), utilizando formulação (*) e tabelas extraídas do livro "Novos Tratamentos Matemáticos em Temas de Engenharia de Avaliações", acrescido do parâmetro estado de conservação (EC), obtido das tabelas acima referente ao método de Ross-Heidecke :

$$(*) VM = ((1-VR) \times D + VR) \times VN \times EC, \text{ onde:}$$

VM = Valor de Mercado;

VN = Valor de reposição;

VR = Valor Residual;

IR = Idade Real ou Idade aparente dependendo do caso;

VU = Vida Útil Média;

CM = Coeficiente de Manutenção;

CT = Coeficiente de Trabalho.

FA = Fator de Ajuste = f(CM, CT);

K = Função de Ajuste, $K = \left(\frac{IR}{VU} \right) \times FA$

D = Função Depreciação = f(K)

EC = Estado de Conservação, sendo;

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

Tabela nº.01 – Coeficiente de Manutenção (CM)

| Tipo de Manutenção | Valor |
|--------------------|-------|
| Inexistente | 0 |
| Sofrível | 5 |
| Normal | 10 |
| Rigorosa | 15 |
| Perfeita | 20 |

Tabela nº.02 – Coeficiente de Trabalho (CT)

| Tipo de Trabalho | Valor |
|------------------|-------|
| Nulo | 0 |
| Leve | 5 |
| Normal | 10 |
| Pesado | 15 |
| Extremo | 20 |

Tabela nº.03 – Fator de Ajuste (FA)

| CM | CT | FA (CM, CT) |
|----|----|-------------|
| 0 | 0 | 0,85 |
| | 5 | 1,19 |
| | 10 | 1,67 |
| | 15 | 2,34 |
| | 20 | 3,28 |
| 5 | 0 | 0,69 |
| | 5 | 0,95 |
| | 10 | 1,29 |
| | 15 | 1,76 |
| | 20 | 2,4 |
| 10 | 0 | 0,56 |
| | 5 | 0,75 |
| | 10 | 1 |
| | 15 | 1,32 |
| | 20 | 1,76 |
| 15 | 0 | 0,46 |
| | 5 | 0,59 |
| | 10 | 0,77 |
| | 15 | 1 |
| | 20 | 1,29 |
| 20 | 0 | 0,37 |
| | 5 | 0,47 |
| | 10 | 0,59 |
| | 15 | 0,75 |
| | 20 | 0,95 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

Tabela nº.04 – Valores da Função de Ajuste e Função Depreciação

| K | D | K | D | K | D | K | D | K | D |
|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 0,00 | 1,00000 | 0,51 | 0,42777 | 1,02 | 0,09357 | 1,53 | 0,01601 | 2,04 | 0,00260 |
| 0,01 | 0,99068 | 0,52 | 0,41623 | 1,03 | 0,09050 | 1,54 | 0,01545 | 2,05 | 0,00251 |
| 0,02 | 0,98120 | 0,53 | 0,40600 | 1,04 | 0,08753 | 1,55 | 0,01491 | 2,06 | 0,00243 |
| 0,03 | 0,97157 | 0,54 | 0,39592 | 1,05 | 0,08464 | 1,56 | 0,01439 | 2,07 | 0,00234 |
| 0,04 | 0,96178 | 0,55 | 0,38596 | 1,06 | 0,08185 | 1,57 | 0,01389 | 2,08 | 0,00226 |
| 0,05 | 0,95184 | 0,56 | 0,37620 | 1,07 | 0,07914 | 1,58 | 0,01341 | 2,09 | 0,00218 |
| 0,06 | 0,94175 | 0,57 | 0,36657 | 1,08 | 0,07651 | 1,59 | 0,01294 | 2,10 | 0,00210 |
| 0,07 | 0,93152 | 0,58 | 0,35709 | 1,09 | 0,07397 | 1,60 | 0,01249 | 2,11 | 0,00203 |
| 0,08 | 0,92115 | 0,59 | 0,34777 | 1,10 | 0,07151 | 1,61 | 0,01206 | 2,12 | 0,00196 |
| 0,09 | 0,91064 | 0,60 | 0,33862 | 1,11 | 0,06912 | 1,62 | 0,01164 | 2,13 | 0,00189 |
| 0,10 | 0,90000 | 0,61 | 0,32962 | 1,12 | 0,06681 | 1,63 | 0,01123 | 2,14 | 0,00182 |
| 0,11 | 0,88923 | 0,62 | 0,32079 | 1,13 | 0,06457 | 1,64 | 0,01084 | 2,15 | 0,00176 |
| 0,12 | 0,87834 | 0,63 | 0,31212 | 1,14 | 0,06241 | 1,65 | 0,01046 | 2,16 | 0,00170 |
| 0,13 | 0,86732 | 0,64 | 0,30362 | 1,15 | 0,06031 | 1,66 | 0,01010 | 2,17 | 0,00164 |
| 0,14 | 0,85620 | 0,65 | 0,29528 | 1,16 | 0,05828 | 1,67 | 0,00974 | 2,18 | 0,00158 |
| 0,15 | 0,84496 | 0,66 | 0,28711 | 1,17 | 0,05632 | 1,68 | 0,00940 | 2,19 | 0,00152 |
| 0,16 | 0,83362 | 0,67 | 0,27910 | 1,18 | 0,05442 | 1,69 | 0,00907 | 2,20 | 0,00147 |
| 0,17 | 0,82219 | 0,68 | 0,27126 | 1,19 | 0,05258 | 1,70 | 0,00876 | 2,21 | 0,00142 |
| 0,18 | 0,81067 | 0,69 | 0,26359 | 1,20 | 0,05080 | 1,71 | 0,00845 | 2,22 | 0,00137 |
| 0,19 | 0,79906 | 0,70 | 0,25608 | 1,21 | 0,04908 | 1,72 | 0,00816 | 2,23 | 0,00132 |
| 0,20 | 0,78737 | 0,71 | 0,24874 | 1,22 | 0,04741 | 1,73 | 0,00787 | 2,24 | 0,00127 |
| 0,21 | 0,77562 | 0,72 | 0,24156 | 1,23 | 0,04580 | 1,74 | 0,00760 | 2,25 | 0,00123 |
| 0,22 | 0,76380 | 0,73 | 0,23454 | 1,24 | 0,04424 | 1,75 | 0,00733 | 2,26 | 0,00119 |
| 0,23 | 0,75192 | 0,74 | 0,22769 | 1,25 | 0,04274 | 1,76 | 0,00707 | 2,27 | 0,00114 |
| 0,24 | 0,73999 | 0,75 | 0,22099 | 1,26 | 0,04128 | 1,77 | 0,00683 | 2,28 | 0,00110 |
| 0,25 | 0,72803 | 0,76 | 0,21446 | 1,27 | 0,03987 | 1,78 | 0,00659 | 2,29 | 0,00107 |
| 0,26 | 0,71602 | 0,77 | 0,20808 | 1,28 | 0,03851 | 1,79 | 0,00636 | 2,30 | 0,00103 |
| 0,27 | 0,70400 | 0,78 | 0,20186 | 1,29 | 0,03719 | 1,80 | 0,00613 | 2,31 | 0,00099 |
| 0,28 | 0,69195 | 0,79 | 0,19579 | 1,30 | 0,03592 | 1,81 | 0,00592 | 2,32 | 0,00096 |
| 0,29 | 0,67989 | 0,80 | 0,18988 | 1,31 | 0,03469 | 1,82 | 0,00571 | 2,33 | 0,00092 |
| 0,30 | 0,66783 | 0,81 | 0,18411 | 1,32 | 0,03350 | 1,83 | 0,00551 | 2,34 | 0,00089 |
| 0,31 | 0,65577 | 0,82 | 0,17850 | 1,33 | 0,03235 | 1,84 | 0,00532 | 2,35 | 0,00086 |
| 0,32 | 0,64372 | 0,83 | 0,17302 | 1,34 | 0,03124 | 1,85 | 0,00513 | 2,36 | 0,00083 |
| 0,33 | 0,63169 | 0,84 | 0,16770 | 1,35 | 0,03017 | 1,86 | 0,00495 | 2,37 | 0,00080 |
| 0,34 | 0,61969 | 0,85 | 0,16251 | 1,36 | 0,02913 | 1,87 | 0,00478 | 2,38 | 0,00077 |
| 0,35 | 0,60772 | 0,86 | 0,15746 | 1,37 | 0,02812 | 1,88 | 0,00461 | 2,39 | 0,00075 |
| 0,36 | 0,59580 | 0,87 | 0,15255 | 1,38 | 0,02716 | 1,89 | 0,00445 | 2,40 | 0,00072 |
| 0,37 | 0,58392 | 0,88 | 0,14778 | 1,39 | 0,02622 | 1,90 | 0,00429 | 2,41 | 0,00069 |
| 0,38 | 0,57210 | 0,89 | 0,14313 | 1,40 | 0,02531 | 1,91 | 0,00414 | 2,42 | 0,00067 |
| 0,39 | 0,56035 | 0,90 | 0,13862 | 1,41 | 0,02444 | 1,92 | 0,00400 | 2,43 | 0,00065 |
| 0,40 | 0,54867 | 0,91 | 0,13423 | 1,42 | 0,02360 | 1,93 | 0,00386 | 2,44 | 0,00062 |
| 0,41 | 0,53706 | 0,92 | 0,12996 | 1,43 | 0,02278 | 1,94 | 0,00372 | 2,45 | 0,00060 |
| 0,42 | 0,52554 | 0,93 | 0,12582 | 1,44 | 0,02199 | 1,95 | 0,00359 | 2,46 | 0,00058 |
| 0,43 | 0,51411 | 0,94 | 0,12179 | 1,45 | 0,02123 | 1,96 | 0,00347 | 2,47 | 0,00056 |
| 0,44 | 0,50277 | 0,95 | 0,11789 | 1,46 | 0,02050 | 1,97 | 0,00334 | 2,48 | 0,00054 |
| 0,45 | 0,49154 | 0,96 | 0,11409 | 1,47 | 0,01979 | 1,98 | 0,00323 | 2,49 | 0,00052 |
| 0,46 | 0,48041 | 0,97 | 0,11041 | 1,48 | 0,01910 | 1,99 | 0,00311 | 2,50 | 0,00050 |
| 0,47 | 0,46940 | 0,98 | 0,10683 | 1,49 | 0,01844 | 2,00 | 0,00300 | 2,51 | 0,00049 |
| 0,48 | 0,45851 | 0,99 | 0,10337 | 1,50 | 0,01780 | 2,01 | 0,00290 | 2,52 | 0,00047 |
| 0,49 | 0,44774 | 1,00 | 0,10000 | 1,51 | 0,01718 | 2,02 | 0,00280 | 2,53 | 0,00045 |
| 0,50 | 0,43710 | 1,01 | 0,09674 | 1,52 | 0,01658 | 2,03 | 0,00270 | 2,54 | 0,00044 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.6 – RESUMO DO VALOR DOS EQUIPAMENTOS AVALIADOS


O valor final obtido (com a casa dos centavos arredondada), conforme a planilhas localizadas a seguir, após aplicação dos fatores é o seguinte :

R\$ 674.012,00**(Seiscentos e Setenta e quatro mil e doze reais)**

Brusque, 25 de janeiro de 2019.


Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3


Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.7 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVALIADOS - Buettner

| Item | Qtd. | Secção | No Original | Descr. Original | Equipamento | Marca | Modelo | Ano | N.Série | Estado Conservação (EC) | Descrição EC | Valor Unitário de Novo (VN) (R\$) | VU (a.) | IR (a.) | VR (%) | CM | CT | Depreciação pelo EC | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) |
|------|------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------|---|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|----|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | Acabamento | Ac 029 | Máquina de costura San Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 250B 7S | 2004 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 6.590,00 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 2.184,56 |
| 2 | 1 | Acabamento | Ac 051 | Máquina de costura Sun Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 350B 7S | 2004 | | 2 | Regular | R\$ 10.462,40 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 4.128,02 |
| 3 | 1 | Acabamento | Ac 052 | Máquina de costura Sun Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 350B 7S | 2004 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 10.462,40 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 3.468,25 |
| 4 | 1 | Acabamento | Ac 053 | Máquina de costura Sun Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 350B 7S | 2004 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 10.462,40 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 3.468,25 |
| 5 | 1 | Acabamento | Ac 054 | Máquina de costura Sun Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 350B 7S | 2004 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 10.462,40 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 3.468,25 |
| 6 | 1 | Acabamento | Ac 055 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/51 Erz. Nr. 901-1087-010/016 | 1995 | 373589 | 4 | Reparo Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 10 | 5 | 10 | 0,474 | R\$ 4.284,54 |
| 7 | 1 | Acabamento | Ac 056 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 | 1995 | 430482 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,668 | R\$ 4.799,85 |
| 8 | 1 | Acabamento | Ac 057 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/51 Erz. Nr. 901-1087-008/001 | 1995 | 310314 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,668 | R\$ 4.799,85 |
| 9 | 1 | Acabamento | Ac 058 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 | 1995 | 430480 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,668 | R\$ 4.799,85 |
| 10 | 1 | Acabamento | Ac 059 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 | 1995 | 430483 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,668 | R\$ 4.799,85 |
| 11 | 1 | Acabamento | Ac 062 | Estação tira manchas | Tira Manchas | Baher | ETM 2000 | 2007 | 3002 | 2 | Regular | R\$ 5.800,00 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 2.288,44 |
| 12 | 1 | Acabamento | Ac 070 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 | 1995 | 373604 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,668 | R\$ 4.799,85 |
| 13 | 1 | Acabamento | Ac 071 | Máquina de costura Quick | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 | 1995 | 430486 | 2 | Regular | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,9748 | R\$ 7.004,34 |
| 14 | 1 | Acabamento | Ac 072 | Máquina de costura Juki | Máq. Costura Over Lock | Juki | | 2004 | 0037-U | 3 | Reparo Simples | R\$ 6.370,00 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 2.111,63 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.7 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVALIADOS - Buettner

| Item | Qtd. | Secção | No Original | Descr. Original | Equipamento | Marca | Modelo | Ano | N.Série | Estado Conservação (EC) | Descrição EC | Valor Unitário de Novo (VN) (R\$) | VU (a.) | IR (a.) | VR (%) | CM | CT | Depreciação pelo EC | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) |
|------|------|------------|-------------|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------|------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|----|---------------------|-----------------------------------|
| 15 | 1 | Acabamento | Ac 073 | Máquina de costura San Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 250B 7S | 2004 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 6.590,00 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 2.184,56 |
| 16 | 1 | Acabamento | Ac 074 | Máquina de costura San Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 250B 7S | 2004 | | 2 | Regular | R\$ 6.590,00 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 2.600,14 |
| 17 | 1 | Acabamento | Ac 075 | Máquina de costura San Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 250B 7S | 2004 | | 2 | Regular | R\$ 6.590,00 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 2.600,14 |
| 18 | 1 | Acabamento | Ac 116 | Máquina de costura Siruba | Máq. Costura Over Lock | Siruba | 757 P-516 M2-35 | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 5.980,00 | 25 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.708,07 |
| 19 | 1 | Acabamento | Ac 118 | Máquina de costura Siruba | Máq. Costura Over Lock | Siruba | 757 | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 5.980,00 | 25 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.708,07 |
| 20 | 1 | Acabamento | Ac 120 | Máquina de costura Schmall | Máq. Corte/Costura Longitudinal Toalhas Máq. Corte/Costura Longitudinal Toalhas | Carl Schmall | 510 | 1994 | 1959/188 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 1.000.000,00 | 25 | 25 | 5 | 10 | 15 | 0,668 | R\$ 54.659,10 |
| 21 | 1 | Acabamento | Ac 121 | Máquina de costura Schmall | Máq. Corte/Costura Longitudinal Toalhas | Carl Schmall | 510 | 1992 | 1790/166 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 1.000.000,00 | 25 | 27 | 5 | 10 | 15 | 0,668 | R\$ 47.856,19 |
| 22 | 1 | Acabamento | Ac 122 | Máquina de costura Siruba | Máq. Costura Over Lock | Siruba | 757 | 2000 | 516H1-55 | 2 | Regular | R\$ 5.980,00 | 25 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.708,07 |
| 23 | 1 | Acabamento | Ac 123 | Máquina de costura Schmall | Máq. Corte/Costura Longitudinal Toalhas | Carl Schmall | 510 | 1992 | 1788/165 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 1.000.000,00 | 25 | 27 | 5 | 10 | 15 | 0,668 | R\$ 47.856,19 |
| 24 | 1 | Acabamento | Ac 124 | Máquina de costura Magetron | Máq. Corte/Costura Transversal de Toalha | Magetron | | 1995 | | 4,5 | Reparo Importante-Sem Valor | R\$ 1.456.000,00 | 25 | 24 | 1 | | 20 | 0,248 | R\$ 3.768,17 |
| 25 | 1 | Acabamento | Ac 126 | Máquina de corte | Talhadeira de tecido elétrica - Faca - 6" | Eastmasn Machine Company | 629 | 2005 | 2-MK431-5 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 1.750,00 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,668 | R\$ 386,32 |
| 26 | 1 | Acabamento | Ac 128 | Máquina de corte | Talhadeira de tecido pneumática Disco - 2,5" | | | 2005 | | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 1.700,00 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,668 | R\$ 375,28 |
| 27 | 1 | Acabamento | Ac 131 | Máquina de corte | Talhadeira de tecido pneumática Disco - 2,5" | | | 2005 | | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 1.700,00 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,668 | R\$ 375,28 |
| 28 | 1 | Acabamento | Ac 132 | Máquina de costura Mauser Spezial | Máq. Costura Over Lock - 3 fios | Mauser Spezial | 515-4 | 1990 | 52 | 2,5 | Regular-Reparo Simples | R\$ 17.404,00 | 25 | 29 | 10 | 5 | 10 | 0,9191 | R\$ 1.855,86 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.7 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVALIADOS - Buettner

| Item | Qtd. | Secção | No Original | Descr. Original | Equipamento | Marca | Modelo | Ano | N.Série | Estado Conser-vação (EC) | Descrição EC | Valor Unitário de Novo (VN) (R\$) | VU (a.) | IR (a.) | VR (%) | CM | CT | Depreciação pelo EC | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) |
|------|------|------------|-------------|---|---------------------------------|--|---|------|---------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|----|---------------------|-----------------------------------|
| 29 | 1 | Acabamento | Ac 137 | Máquina de costura Mauser Spezial | Máq. Costura Over Lock - 3 fios | Mauser Spezial | 515-4-28 | 1990 | 2X4 | 2,5 | Regular-Reparo Simples | R\$ 17.404,00 | 25 | 29 | 10 | 5 | 10 | 0,9191 | R\$ 1.855,86 |
| 30 | 1 | Acabamento | Ac 139 | Máquina de costura Mauser Spezial | Máq. Costura Over Lock - 3 fios | Mauser Spezial | 515-4-28 | 1990 | 2X4 | 2,5 | Regular-Reparo Simples | R\$ 17.404,00 | 25 | 29 | 10 | 5 | 10 | 0,9191 | R\$ 1.855,86 |
| 31 | 1 | Acabamento | Ac 145 | Máquina de costura Mauser Spezial | Máq. Costura Over Lock - 3 fios | Mauser Spezial | 515-4-28 | 1990 | 2X4 | 2,5 | Regular-Reparo Simples | R\$ 17.404,00 | 25 | 29 | 10 | 5 | 10 | 0,9191 | R\$ 1.855,86 |
| 32 | 1 | Acabamento | Ac 161 | Máquina de costura Sun Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 250B 75 | 2004 | | 2 | Regular | R\$ 6.590,00 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.920,06 |
| 33 | 1 | Acabamento | Ac 163 | 2 máquinas de costura incompletas | Máq. Costura Over Lock - 3 fios | Juki | | 2004 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 6.370,00 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 1.559,32 |
| 34 | 1 | Acabamento | Ac 166 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 | 1995 | 430479 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,668 | R\$ 4.799,85 |
| 35 | 1 | Acabamento | Ac 167 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 487-G 706/83-900/51 Erz. Nr. 901-1087-010/016 | 1995 | | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 64.650,00 | 25 | 24 | 7 | 5 | 10 | 0,668 | R\$ 4.799,85 |
| 36 | 1 | Acabamento | Ac 168 | Máquina de costura Sun Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | 2J17 | 2004 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 6.590,00 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 1.613,18 |
| 37 | 1 | Acabamento | Ac 169 | Maquina de costura Sun Star | Máq. Costura Reta | Sun Star | KM 250B 75 | 2004 | | 2 | Regular | R\$ 6.590,00 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.920,06 |
| 38 | 12 | Acabamento | Ac 171 | 12 máquinas de costura PFAFF (manutenção) | Máq. Costura Reta/overlock | Pfaff/SunStar/Juki/Siruba | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 16.000,00 | 25 | 19 | 7 | 5 | 10 | 0,819 | R\$ 26.630,25 |
| 39 | 2 | Acabamento | Ac 212 A | 2 carregadores de bateria WESTARB + 14 ventiladores | Carregador Bateria Tracionária | Westarb | | 2005 | | 2 | Regular | R\$ 2.750,00 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.771,79 |
| 40 | 14 | Acabamento | Ac 212 B | 2 carregadores de bateria WESTARB + 14 ventiladores | Ventilador coluna | | | 2005 | | 2 | Regular | R\$ 400,00 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.804,01 |
| 41 | 1 | Acabamento | Ac 216 | Aspirador industrial | Aspirador pó/líquido Industrial | Semelhante New Japan - Lais - suporte1@new | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 14.980,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 3.009,59 |
| 42 | 7 | Acabamento | Ac 246 | Máquinas de costura incompleta | Máq. Costura Reta/overlock | Pfaff/SunStar/Juki/Siruba | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 13.000,00 | 25 | 19 | 7 | 5 | 10 | 0,819 | R\$ 12.621,63 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.7 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVALIADOS - Buettner

| Item | Qtd. | Secção | No Original | Descr. Original | Equipamento | Marca | Modelo | Ano | N.Série | Estado Conservação (EC) | Descrição EC | Valor Unitário de Novo (VN) (R\$) | VU (a.) | IR (a.) | VR (%) | CM | CT | Depreciação pelo EC | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) |
|------|------|------------|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|----|---------------------|-----------------------------------|
| 43 | 1 | Acabamento | Ac 257 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Nippon | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.180,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 437,98 |
| 44 | 1 | Acabamento | Ac 260 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Nippon | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.180,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 437,98 |
| 45 | 1 | Acabamento | Ac 262 A | 2 maquinas de costura | Máq. Costura Overlock | Yamato | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.650,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 532,40 |
| 46 | 1 | Acabamento | Ac 262 B | 2 maquinas de costura | Máq. Costura Overlock | Yamato | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 2.650,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 447,31 |
| 47 | 1 | Acabamento | Ac 263 A | 2 maquinas de costura | Máq. Costura Overlock | Yamato | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.650,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 532,40 |
| 48 | 1 | Acabamento | Ac 263 B | 2 maquinas de costura | Máq. Costura Overlock | Fenix | FX-MT109 | 2000 | 1539 | 3 | Reparo Simples | R\$ 2.000,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 337,59 |
| 49 | 1 | Acabamento | Ac 265 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Fenix | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 2.000,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 337,59 |
| 50 | 1 | Acabamento | Ac 267 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Fenix | | 2000 | 0713 | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 2.000,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,668 | R\$ 275,35 |
| 51 | 1 | Acabamento | Ac 268 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Yamato | CTAZ | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.650,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 532,40 |
| 52 | 1 | Acabamento | Ac 269 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Yamato | CTAZ | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.650,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 532,40 |
| 53 | 1 | Acabamento | Ac 270 A | maquinas de costura | Máq. Costura Overlock | Siruba | 504M2-04 | 2005 | | 2 | Regular | R\$ 4.810,00 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.549,51 |
| 54 | 1 | Acabamento | Ac 270 B | maquinas de costura | Máq. Costura Overlock | Yamato | DCY 104 | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.650,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 532,40 |
| 55 | 1 | Acabamento | Ac 272 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Juki | MOG 2516N | 2004 | FF6-600 | 2 | Regular | R\$ 6.370,00 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.855,96 |
| 56 | 1 | Acabamento | Ac 318 | Aparelho de solda Argônio | Solda Argônio | White Martins | RS 300 NM | 2005 | | 2 | Regular | R\$ 8.000,00 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 2.577,15 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.7 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVALIADOS - Buettner

| Item | Qtd. | Secção | No Original | Descr. Original | Equipamento | Marca | Modelo | Ano | N.Série | Estado Conservação (EC) | Descrição EC | Valor Unitário de Novo (VN) (R\$) | VU (a.) | IR (a.) | VR (%) | CM | CT | Depreciação pelo EC | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) |
|------|------|------------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|----|---------------------|-----------------------------------|
| 58 | 1 | Acabamento | Ac.321 | Deposito de peças usadas | Diversas Peças/Ferramentas | | | 2010 | | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 3.000,00 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0,668 | R\$ 1.086,94 |
| 59 | 1 | Acabamento | Ac.352 | Máquina de costura | Máq. Costura Overlock | Siruba | 737 | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 4.810,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 966,36 |
| 60 | 39 | Acabamento | Ac.377 | 150 porta rolos | Porta Rolos Altos | | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 2.000,00 | 25 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 55.697,86 |
| 61 | 118 | Acabamento | Ac.380 | 119 carrinhos grandes | Porta Rolos Baixos | | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 4.000,00 | 25 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 134.817,38 |
| 62 | 6500 | Dep. Quadros | DQ.005 | 8.000 quadros +/- | Quadros Estamparia | | | 2005 | | 2 | Regular | R\$ 100,00 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 77.795,23 |
| 63 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.06 | Tanque com 4 motores de mistura | Tanque tratamento de Água | | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 15.000,00 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 1.669,32 |
| 64 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.07 | Painel | Painel elétrico | | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 3.000,00 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 255,19 |
| 65 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.08 | Registro de válvulas | Unidadade Dosadora | Cia. Metal. Bárbara | Sextupla | 1990 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 15.000,00 | 20 | 29 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 1.463,23 |
| 66 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.09 | 4 tanques de ferro | Tanques de Aço | | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 175.000,00 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 19.475,43 |
| 67 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.11 | Tanque peróxido de hidrogênio máx. 10 m³ | Tanque peróxido de hidrogênio | | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 25.000,00 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 2.782,20 |
| 68 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.12 | Tanque peróxido de hidrogênio máx. 20 m³ | Tanque peróxido de hidrogênio | | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 45.000,00 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 5.007,97 |
| 69 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.13 | Tanque de óleo xisto máx. 110 m³ | Tanque óleo de Xisto | | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 100.000,00 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 11.128,82 |
| 70 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA.14 | Tanque de soda caustica | Tanque Soda Cáustica | | | 2000 | | 3 | Reparo Simples | R\$ 60.000,00 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,819 | R\$ 6.677,29 |
| 71 | 2 | Est. Trat. Aguas | ETA.15 | Reservatório de agua | Reservatório d'água | | | 2000 | | 4 | Reparo Importante | R\$ 100.000,00 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,474 | R\$ 12.881,71 |

Udo A. Serpa

Eng. Mecânico - CREA/SC - 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho

Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2

I.7 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVALIADOS - Buettner

| Item | Qtd. | Secção | No Original | Descr. Original | Equipamento | Marca | Modelo | Ano | N.Série | Estado Conservação (EC) | Descrição EC | Valor Unitário de Novo (VN) (R\$) | VU (a.) | IR (a.) | VR (%) | CM | CT | Depreciação pelo EC | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) |
|-------------------|------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|----|---------------------|-----------------------------------|
| 72 | 1 | Tecelagem | Tc 046 | Máquina de costura | Máq. de Costura para emendar rolos | Dohle | 725B914 | 1988 | 88716 | 2 | Regular | R\$ 8.000,00 | 20 | 31 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 884,49 |
| 73 | 1 | Tecelagem | Tc 047 | Máquina de costura | Máq. de Costura para emendar rolos | Dohle | 657/914 | 1980 | 80803 | 2 | Regular | R\$ 5.000,00 | 20 | 39 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 503,15 |
| 74 | 1 | Tecelagem | Tc 048 | Máquina de costura | Máq. de Costura para emendar rolos | Dohle | Variant-I-7 | 2000 | 431 | 2 | Regular | R\$ 5.000,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.004,54 |
| 75 | 23 | Tecelagem | Tc 052 | 26 Porta rolo | Porta Rolão | | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 4.000,00 | 25 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 26.277,96 |
| 76 | 1 | Tecelagem | Tc 148 | Máquina de costura PFAFF | Máq. Costura Reta | Pfaff | 563H Erz. Nr. 901-0563-008/001 | 1995 | 1584900 | 2 | Regular | R\$ 8.740,00 | 25 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 1.726,79 |
| 77 | 1 | Tecelagem | Tc 149 | Máquina de costura WILLCOX8 | Máq. Costura Overlock | Willcox & Gibbs Inc. | 515/IV-52 | 1990 | | 2,5 | Regular-Reparo Simples | R\$ 17.404,00 | 25 | 29 | 10 | 5 | 10 | 0,9191 | R\$ 1.855,86 |
| 78 | 1 | Tecelagem | Tc 210 | Aspirador industrial | Aspirador pó/líquido Industrial | Semelhante New Japan - Lais - suporte1@new | | 2000 | | 3,5 | Reparo Simples-Importante | R\$ 14.980,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,668 | R\$ 2.062,38 |
| 79 | 1 | Tecelagem | Tc 214 | Aspirador industrial | Aspirador pó/líquido Industrial | Semelhante New Japan - Lais - suporte1@new | | 2000 | | 2 | Regular | R\$ 14.980,00 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0,9748 | R\$ 3.009,59 |
| N Consta na Lista | | Setor | Acabamento | Dep. Quadros | Est. Trat. Aguas | Tecelagem | | | | | | | | | | | | | |
| | | Qtd. Eqpt. | 246 | 6500 | 10 | 30 | | | | | | | | | | | | 6786 | |
| | | Valor Total | R\$ 497.551,14 | R\$ 77.795,23 | R\$ 61.341,16 | R\$ 37.324,75 | | | | | | | | | | | | R\$ 674.012,28 | |
| N achado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comodato ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------------------------|------|
| 1 | 1 | Acabamento | Ac 029 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 250B 7S - 2004 Condições de uso - Dep. Confec. Sup. - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. simples | R\$ 2.184,56 | |
| 2 | 1 | Acabamento | Ac 051 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 350B 7S - 2004 Condições de uso - Of. Inferior - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. duplo | R\$ 4.128,02 | |
| 3 | 1 | Acabamento | Ac 052 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 350B 7S - 2004 Condições de uso - Of. Superior - Eletrônica | R\$ 3.468,25 | |
| 4 | 1 | Acabamento | Ac 053 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 350B 7S - 2004 Condições de uso - Dep. Confec. Sup. - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. duplo | R\$ 3.468,25 | |
| 5 | 1 | Acabamento | Ac 054 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 350B 7S - 2004 Condições de uso - Dep. Confec. Sup. - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. duplo | R\$ 3.468,25 | |
| 6 | 1 | Acabamento | Ac 055 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/51 Erz. Nr. 901-1087-010/016 - 1995 - Condições de uso - Dep. Confec. Inf. | R\$ 4.284,54 | |
| 7 | 1 | Acabamento | Ac 056 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 - 1995 - Uso na Confecção | R\$ 4.799,85 | |
| 8 | 1 | Acabamento | Ac 057 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/51 Erz. Nr. 901-1087-008/001 - 1995 - Condições de uso - Dep. Confec. Inf. | R\$ 4.799,85 | |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 16

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------------------------|---|
| 9 | 1 | Acabamento | Ac 058 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 - 1995 - Condições de uso - Dep. Confec. Inf. | R\$ 4.799,85 |  |
| 10 | 1 | Acabamento | Ac 059 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 - 1995 - Condições de uso - Dep. Confec. Inf. | R\$ 4.799,85 |  |
| 11 | 1 | Acabamento | Ac 062 | Tira Manchas - Baher - ETM 2000 - 2007 - Em uso | R\$ 2.288,44 |  |
| 12 | 1 | Acabamento | Ac 070 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 - 1995 - Condições de uso - Dep. Confec. Inf. | R\$ 4.799,85 |  |
| 13 | 1 | Acabamento | Ac 071 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 - 1995 - Uso na Confecção | R\$ 7.004,34 |  |
| 14 | 1 | Acabamento | Ac 072 | Máq. Costura Over Lock - Juki - 2004 - Condições de uso - Dep. Confec. Inf. | R\$ 2.111,63 |  |
| 15 | 1 | Acabamento | Ac 073 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 250B 7S - 2004 - Condições de uso - Of. Inferior - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. simples | R\$ 2.184,56 |  |
| 16 | 1 | Acabamento | Ac 074 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 250B 7S - 2004 - Uso na Confecção - Eletrônica - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. simples | R\$ 2.600,14 |  |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 17

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------------------------|------|
| 17 | 1 | Acabamento | Ac 075 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 250B 7S - 2004 - Uso na Confecção - Eletrônica - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. simples | R\$ 2.600,14 | |
| 18 | 1 | Acabamento | Ac 116 | Máq. Costura Over Lock - Siruba - 757 P-516 M2-35 - 2000 - Uso na Corte Costura Longitudinal Schmall | R\$ 1.708,07 | |
| 19 | 1 | Acabamento | Ac 118 | Máq. Costura Over Lock - Siruba - 757 - 2000 - Uso na Corte Costura Longitudinal Schmall | R\$ 1.708,07 | |
| 20 | 1 | Acabamento | Ac 120 | Máq. Corte/Costura Longitudinal Toalhas - Carl Schmall - 510 - 1994 | R\$ 54.659,10 | |
| 21 | 1 | Acabamento | Ac 121 | Máq. Corte/Costura Longitudinal Toalhas - Carl Schmall - 510 - 1992 | R\$ 47.856,19 | |
| 22 | 1 | Acabamento | Ac 122 | Máq. Costura Over Lock - Siruba - 757 - 2000 - Uso na Corte Costura Longitudinal Schmall | R\$ 1.708,07 | |
| 23 | 1 | Acabamento | Ac 123 | Máq. Corte/Costura Longitudinal Toalhas - Carl Schmall - 510 - 1992 | R\$ 47.856,19 | |
| 24 | 1 | Acabamento | Ac 124 | Máq. Corte/Costura Transversal de Toalha - Magetron - - 1995 - Peças usadas em outras máquinas | R\$ 3.768,17 | |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 18

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------------------------|------|
| 25 | 1 | Acabamento | Ac 126 | Talhadeira de tecido elétrica - Faca - 6" - Eastmas Machine Company - 629 - 2005 - Condições de uso - Dep. Confec. Inf. | R\$ 386,32 | |
| 26 | 1 | Acabamento | Ac 128 | Talhadeira de tecido pneumática - Disco - 2,5" - 2005 - Condições de uso - Confecção | R\$ 375,28 | |
| 27 | 1 | Acabamento | Ac 131 | Talhadeira de tecido pneumática - Disco - 2,5" - 2005 - Condições de uso - Confecção | R\$ 375,28 | |
| 28 | 1 | Acabamento | Ac 132 | Máq. Costura Over Lock - 3 fios - Mauser Spezial - 515-4 - 1990 - Condições de uso - Confecção | R\$ 1.855,86 | |
| 29 | 1 | Acabamento | Ac 137 | Máq. Costura Over Lock - 3 fios - Mauser Spezial - 515-4-28 - 1990 - Condições de uso - Confecção | R\$ 1.855,86 | |
| 30 | 1 | Acabamento | Ac 139 | Máq. Costura Over Lock - 3 fios - Mauser Spezial - 515-4-28 - 1990 - Condições de uso - Confecção | R\$ 1.855,86 | |
| 31 | 1 | Acabamento | Ac 145 | Máq. Costura Over Lock - 3 fios - Mauser Spezial - 515-4-28 - 1990 - Condições de uso - Confecção | R\$ 1.855,86 | |
| 32 | 1 | Acabamento | Ac 161 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 250B 7S - 2004 - Uso na Confecção - Eletrônica - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. simples | R\$ 1.920,06 | |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 19

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------------------------|---|
| 33 | 1 | Acabamento | Ac 163 | Máq. Costura Over Lock - 3 fios - Juki - - 2004 - Condições de uso - Of. Inferior | R\$ 1.559,32 |  |
| 34 | 1 | Acabamento | Ac 166 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/99 Erz. Nr. 901-1087-010/026 - 1995 - Condições de uso - Dep. Confec. Sup. | R\$ 4.799,85 |  |
| 35 | 1 | Acabamento | Ac 167 | Máq. Costura Reta - Pfaff 487-G 706/83-900/51 Erz. Nr. 901-1087-010/016 - 1995 - Condições de uso - Dep. Confec. Sup. | R\$ 4.799,85 |  |
| 36 | 1 | Acabamento | Ac 168 | Máq. Costura Reta - Sun Star - 2J17 - 2004 - Condições de uso - Dep. Confec. Sup. | R\$ 1.613,18 |  |
| 37 | 1 | Acabamento | Ac 169 | Máq. Costura Reta - Sun Star - KM 250B 7S - 2004 - Uso na Confecção - Eletrônica - Eletrônica - 1 ag x 2 lin - Transp. simples | R\$ 1.920,06 |  |
| 38 | 12 | Acabamento | Ac 171 | Máq. Costura Reta/overlock - Pfaff/SunStar/Juki/Siruba - 2000 - Condições de uso - Of. Superior/Dep. Confecção | R\$ 26.630,25 |  |
| 39 | 2 | Acabamento | Ac 212 A | Carregador Bateria Tracionária - Westarb - - 2005 - Condições de uso - Dep. Confecção Inf | R\$ 1.771,79 |  |
| 40 | 14 | Acabamento | Ac 212 B | Ventilador coluna - - - 2005 - Condições de uso - 14 ventiladores Instalados na Confecção - 800 mm | R\$ 1.804,01 |  |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 20


I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------------------------|---|
| 41 | 1 | Acabamento | Ac 216 | Aspirador pó/líquido Industrial - Semelhante New Japan - Lais - suporte1@newjapan.com.br - Lais - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento | R\$ 3.009,59 |  |
| 42 | 7 | Acabamento | Ac 246 | Máq. Costura Reta/overlock - Pfaff/SunStar/Juki/Siruba - 2000 - Condições de uso - Dep. Confecção Sup/Inf | R\$ 12.621,63 |  |
| 43 | 1 | Acabamento | Ac 257 | Máq. Costura Overlock - Nippon - 2000 - Condições de uso -Dep. Confecção Sup. | R\$ 437,98 |  |
| 44 | 1 | Acabamento | Ac 260 | Máq. Costura Overlock - Nippon - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento - Impregnadeira | R\$ 437,98 |  |
| 45 | 1 | Acabamento | Ac 262 A | Máq. Costura Overlock - Yamato - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento - Lavadeira | R\$ 532,40 |  |
| 46 | 1 | Acabamento | Ac 262 B | Máq. Costura Overlock - Yamato - 2000 - Condições de uso -Dep. Confecção Sup. | R\$ 447,31 |  |
| 47 | 1 | Acabamento | Ac 263 A | Máq. Costura Overlock - Yamato - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento - Lavadeira | R\$ 532,40 |  |
| 48 | 1 | Acabamento | Ac 263 B | Máq. Costura Overlock - Fenix - FX-MT109 - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento - Secadeira 1 | R\$ 337,59 |  |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 21

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------------------------|---|
| 49 | 1 | Acabamento | Ac 265 | Máq. Costura Overlock - Fenix - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento - Secadeira 2 | R\$ 337,59 |  |
| 50 | 1 | Acabamento | Ac 267 | Máq. Costura Overlock - Fenix - 2000 - Condições de uso - Dep. Confec. Sup. | R\$ 275,35 |  |
| 51 | 1 | Acabamento | Ac 268 | Máq. Costura Overlock - Yamato - CTAZ - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento - Rama 3 | R\$ 532,40 |  |
| 52 | 1 | Acabamento | Ac 269 | Máq. Costura Overlock - Yamato - CTAZ - 2000 - Condições de uso - Beneficiamento - Rama 2 | R\$ 532,40 |  |
| 53 | 1 | Acabamento | Ac 270 A | Máq. Costura Overlock - Siruba - 504M2-04 - 2005 - Condições de uso - Beneficiamento - Tumbler | R\$ 1.549,51 |  |
| 54 | 1 | Acabamento | Ac 270 B | Máq. Costura Overlock - Yamato - DCY 104 - 2000 Condições de uso - Beneficiamento - Estamparia 3 | R\$ 532,40 |  |
| 55 | 1 | Acabamento | Ac 272 | Máq. Costura Overlock - Juki - MOG 2516N - 2004 Condições de uso - Beneficiamento - Lixadeira | R\$ 1.855,96 |  |
| 56 | 1 | Acabamento | Ac 318 | Solda Argônio - White Martins - RS 300 NM - 2005 - Condições de uso - Of. Beneficiamento | R\$ 2.577,15 |  |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 22

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------------|-------------|---|-----------------------------------|---|
| 58 | 1 | Acabamento | Ac 321 | Diversas Peças/Ferramentas - - - 2010 - Pçs./Ferr. em geral | R\$ 1.086,94 |  |
| 59 | 1 | Acabamento | Ac 357 | Máq. Costura Overlock - Siruba - 737 - 2000 - Condições de uso - Lab. Beneficiamento | R\$ 966,36 |  |
| 60 | 39 | Acabamento | Ac 377 | Porta Rolos Altos - - - 2000 - Porta Rolão - Alto | R\$ 55.697,86 |  |
| 61 | 118 | Acabamento | Ac 380 | Porta Rolos Baixos - - - 2000 - Porta Rolão - Baixo | R\$ 134.817,38 |  |
| 62 | 6500 | Dep. Quadros | DQ 005 | Quadros Estamparia - - - 2005 - Quadros Estamparia Quadros | R\$ 77.795,23 |  |
| 63 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 06 | Tanque tratamento de Água - - - 2000 - 4 agitadores - 0,5 cv | R\$ 1.669,32 |  |
| 64 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 07 | Painel elétrico - - - 2000 - Painel de controle elementos ETA | R\$ 255,19 |  |
| 65 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 08 | Unidadade Dosadora - Cia. Metal. Bárbara - Sextupla - 1990 - Dosadora Prod. Químicos - Sextupla | R\$ 1.463,23 |  |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 23

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|------------------|-------------|---|-----------------------------------|---|
| 66 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 09 | Tanques de Aço - - - 2000 - 2 Fltr. - V=80m3/h D=2,5m 2 Floculadores - V1=50kl V2=75kl - D=3,0m | R\$ 19.475,43 |  |
| 67 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 11 | Tanque peróxido de hidrogênio - - - 2000 - Tq. Peróxido - V=10m3 - D1,9mxh=3,8 | R\$ 2.782,20 |  |
| 68 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 12 | Tanque peróxido de hidrogênio - - - 2000 - Tq. Peróxido - V=20m3 - D2,6mxh=3,8 | R\$ 5.007,97 |  |
| 69 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 13 | Tanque óleo de Xisto - - - 2000 - Tq. Peróxido - V=120m3 - D=5,0xh=6,0m | R\$ 11.128,82 |  |
| 70 | 1 | Est. Trat. Aguas | ETA 14 | Tanque Soda Cáustica - - - 2000 - Tq. Soda Cáustica - V=30m3 - D=3,6mxh=3,0m | R\$ 6.677,29 |  |
| 71 | 2 | Est. Trat. Aguas | ETA 15 | Reservatório d'água - - - 2000 - Reservatório d'água - V=500m3 - D=15,0mxh=3,0m | R\$ 12.881,71 |  |
| 72 | 1 | Tecelagem | Tc 046 | Máq. de Costura para emendar rolos - Dohle - 725B914 - 1988 - l=3,3m | R\$ 884,49 |  |
| 73 | 1 | Tecelagem | Tc 047 | Máq. de Costura para emendar rolos - Dohle - 657/914 - 1980 - l=3,1m | R\$ 503,15 |  |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 24

I.8 - Anexo – Relatório Fotográfico

| Item | Qtd. | Secção | Nº Original | Equipamento | Valor Final de Mercado (VM) (R\$) | Foto |
|------|------|-----------|-------------|---|-----------------------------------|---|
| 74 | 1 | Tecelagem | Tc 048 | Máq. de Costura para emendar rolos - Dohle - Variant-I-7 - 2000 - l=3,6m | R\$ 1.004,54 |  |
| 75 | 23 | Tecelagem | Tc 052 | Porta Rolão - - - 2000 - Porta Rolão | R\$ 26.277,96 |  |
| 76 | 1 | Tecelagem | Tc 148 | Máq. Costura Reta - Pfaff 563H Erz. Nr. 901-0563-008/001 - 1995 - Condições de uso - Tecelagem | R\$ 1.726,79 |  |
| 77 | 1 | Tecelagem | Tc 149 | Máq. Costura Overlock - Willcox & Gibbs Inc. - 515/IV-52 - 1990 - Condições de uso - Tecelagem | R\$ 1.855,86 |  |
| 78 | 1 | Tecelagem | Tc 210 | Aspirador pó/líquido Industrial - Semelhante New Japan - Lais - suporte1@newjapan.com.br - Lais - - 2000 - Condições de uso - Tecelagem | R\$ 2.062,38 |  |
| 79 | 1 | Tecelagem | Tc 214 | Aspirador pó/líquido Industrial - Semelhante New Japan - Lais - suporte1@newjapan.com.br - Lais - - 2000 - Condições de uso - Tecelagem | R\$ 3.009,59 |  |

Udo A. Serpa
Eng. Mecânico - CREA/SC – 05.007-3

Fernando Rodrigues de Pinho
Eng. Mecânico - CREA/SC - 023.095-2 25